

Specifikace uživatelských skupin pracovních oděvů v různých pracovních prostředích

Uživatelská skupina 8	Uživatelská skupina 7	Uživatelská skupina 6
Obory zákaznických služeb, které vyžadují upravený vzhled • Farmacie • Zdravotní péče	Lehký průmysl a sektor služeb, kde se oděvy nešpiní a dochází jen v menší míře k opotřebení • Zpracování potravin a nealkoholických nápojů • Elektronický průmysl (ESD) • Sektor služeb a maloobchodu. • Zdravotnictví a ošetrovatelské služby • Doprava • Servis automobilů • Úklidové služby • Farmaceutický průmysl	Těžký průmysl, kde dochází k silnému znečištění a výraznému opotřebení pracovních oděvů • Kovo zpracující průmysl a stavebnictví • Svářečské oděvy • Reflexní oděvní součásti v závislosti na stupni znečištění (6 nebo 7) • Odvětví zpracování masa • Pekárnictví • Garáže a údržba

Uživatelská skupina je specifikována podle oboru zákaznickovy činnosti, případně podle jeho potřeb, a zaznamenává se do objednávky (fitting list). Uživatelská skupina může být definována individuálně pro každého zaměstnance zákazníka podle pracovních podmínek v jednotlivých útvarech nebo na jednotlivých pracovištích. Individuálně dohodnutá uživatelská skupina se může lišit od hlavní uživatelské skupiny, do níž je zákazník zařazen. Uživatelské skupiny specifické pro jednotlivé útvary nebo uživatele musí být dohodnuty se zástupcem zákazníka a zaznamenány do smlouvy, objednávky (fitting list).

Uživatelská skupina zákazníka je zaregistrována do informací každého uživatele pracovních oděvů v databázi Solar. Může být stejná pro všechny uživatele za daného zákazníka nebo se může podle pracovních podmínek lišit pro různé skupiny uživatelů stejného zákazníka.

Kritéria kvality uživatelských skupin

	Uživatelská skupina 8	Uživatelská skupina 7	Uživatelská skupina 6
Skvrny	• Jsou přípustné 1-2 malé bodové skvrny (průměr přibližně 2 mm). • Na bílých košilích nesmí být žádné skvrny.	• Přípustných je několik skvrn. Akceptovaná míra čistoty by měla být dohodnuta podle potřeb zákazníka. Během inspekce je třeba vzít v úvahu obor působnosti zákazníka.	• Přípustné jsou skvrny a zašlé barvy. • Pokud skvrnami oděvní součást ztrácí poddajnost, je vyměněna.

		• Oděvy se skvrnami od kreslicího inkoustu a potravinářských barev, které nelze odstranit, jsou odesílány k výměně, pokud není se zákazníkem uzavřena jiná dohoda.	
Opravy	• Opravy švů jsou přípustné. • Žádné záplaty ani zašívání.	• Drobné opravy šitím jsou přípustné, ale musí být brán ohled na celkový vzhled oděvní součásti. • Drobné opravy jsou přípustné například v blízkosti vnitřních švů nebo v záložce nohavic. • Opravy nejsou přípustné na vestě.	• Oděv musí být neporušený, ale může být mnohokrát opravovaný. • Všechny opravy jsou přípustné podle provozního pokynu WW141F. • Přípustné jsou drobné otvory po svařování (max. průměr 0,5 cm), větší díry se opravují. Pokud má oděv velké množství děr, musí být odeslán k výměně.
Opotřebení	• Drobné třepení je přípustné pouze v místech snadno podléhajících opotřebení, jako jsou podpaží, otvory kapes a vnitřní švy nohavic. • Zašlé barvy nejsou přípustné.	• Opotřebení a třepení je přípustné. Pokud je oděv zcela opotřeбенý nebo značně roztřeбенý, musí být zaslán k výměně. • Mírně zašlé barvy jsou přípustné.	• Opotřebení a třepení je přípustné. Pokud je oděv zcela opotřeбенý nebo značně roztřeбенý, musí být zaslán k výměně. • Zašlé barvy jsou přípustné.
Vzhled oděvu	• Velice dobrý celkový vzhled oděvu.	• Dobrý celkový vzhled oděvu.	• Důležité je, aby oděv chránil, nikoliv jeho vzhled.